FR LUNETTES DE SECURITE

INFORMATION UTILISATEUR
Reportez-vous à l'étiquette / au marquage du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (EU) 2016/425 et aux exigences générales de la norme EN166: 2001 (et EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Stocker les lunettes dans un endroit sec à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil. Les lunettes doivent être transportées avec précaution, dans son emballage d'origine. Évitez les chocs et les chutes d'objets lourds sur les lunettes.
Les verres doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse ou rincer régulièrement; Sécher avec un chiffon doux. Ne jamais nettoyer à sec ni utiliser d'abrasifs; Désinfectez régulièrement avec un désinfectant domestique ou médical et rincez soigneusement.
Marquage oculaire:
Numéro d'échelle (le cas échéant): X-Y
(Code et échelle numéro pour les filtres à ultraviolets - EN170): 2-Y
(Code et échelle numéro pour les filtres ultraviolets avec une bonne reconnaissance des couleurs - EN170): 2C-Y
(Code et échelle numéro pour filtres solaires à usage industriel - EN172): 5-Y
Identification du fabricant: PW
Classe optique: 1
Symbole de résistance mécanique: F / B / FT / BT
Résistance aux dommages de surface par des particules fines (facultatif): K
Résistance au brouillard des oculaires (facultatif): N
Conformité à la législation de l'UE : CE
MARQUAGE DE LA MONTURE :
Identification du fabricant: PW
Le numéro de norme: EN166
Domaine d'utilisation - Splash liquide / Particules de poussière / Gaz et poussières fines: 3/4/5 (facultatif)
Symbole pour les impacts / températures extrêmes: F / B / FT / BT
Conformité à la législation de l'UE : CE
Conformité avec l'évaluation de la conformité au Royaume-Uni : UKCA
ATTENTION
Les marchandises devraient être vérifiées avant chaque utilisation. Sous un stockage et une utilisation normaux selon les informations de l'utilisateur, ce produit offre une protection adéquate pendant 1 an.
Les lunettes réglables doivent être jetées après avoir été rayées, cassées ou fragilisées. Si les symboles F, B et A ne sont pas communs à l'oculaire et au cadre, alors c'est le niveau inférieur qui doit être affecté aux protecteurs oculaires complets. Le cadre, lorsqu'il est en contact avec la peau, peut causer une réaction allergique à des personnes sensibles Les protecteurs oculaires contre les particules à grande vitesse portées sur des lunettes ophtalmologiques standard peuvent transmettre des impacts, ce qui crée un danger pour le porteur Si la protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes est nécessaire, le protecteur d'oeil sélectionné doit être marqué avec la lettre T immédiatement après la lettre d'impact, c'est-à-dire FT, BT ou AT. Si la lettre d'impact n'est pas suivie par la lettre T, le protecteur d'oeil ne doit être utilisé que contre les particules à grande vitesse à température ambiante Ces produits comprennent un filtre de protection UV et des filtres anti-soleil; Contactez votre revendeur local pour identifier le numéro d'échelle approprié pour vos besoins. Assurez une bonne visibilité lors de l'utilisation en gardant la lentille des lunettes propre comme décrit ci-dessus. Pas d'accessoires ni de pièces détachées disponibles

SYMBOLE POUR LES CHAMPS D'UTILISATION:

Code	La désignation	Description du domaine d'utilisation
Aucun	De base	Dangers et dangers mécaniques non spécifiés liés aux rayonnements ultraviolets, visibles, infrarouges et solaires.
3	Liquides	Liquide (gouttelettes ou éclaboussures)
4	Grandes particules de poussière	Poussière avec une granulométrie de> 5μm
5	Particules de gaz et particules fines	Gaz, vapeurs, sprays, fumées et poussières avec une granulométrie <5μm
8	Arc électrique de court-circuit	Arc électrique en cas de court-circuit des équipements électriques
9	Métaux en fusion et solides chauds	Éclaboussures de métal fondu et pénétration de solides chauds

Code	Exigences en matière de résistance mécanique	
S	Robustesse accrue	22mm bille d'acier(43g) à grande vitesse5.1 m/s
F	Faible impact énergétique	6mm bille d'acier(0.86g) à grande vitesse 45 m/s
B	Impact sur l'énergie moyenne	6mm bille d'acier (0.86g) à grande vitesse 120 m/s
A	Impact énergétique élevé	6mm bille d'acier(0.86g)à grande vitesse 190 m/s
FT	Faible impact énergétique aux températures extrêmes	-5°C / +55°C
BT	Impact sur l'énergie moyenne aux températures extrêmes	-5°C / +55°C

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

EN SAFETY EYEWEAR

USER INFORMATION
Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Personal Protective Equipment Regulations (Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended) and with the general requirements of standard EN166:2001, EN170:2002, EN172:1994+A1:2000+A2:2001. Store eyewear in a dry area at room temperature and sheltered from sunlight. Eyewear must be transported with precaution, inside its original packaging. Avoid the shocks and falls of heavy objects on the eyewear. Lenses are to be cleaned with soapy water or rinse regularly; Dry with a soft cloth. Never clean when dry nor use abrasives; Disinfect regularly using household or medical disinfectant and thoroughly rinsed.
Ocular marking:
Scale number (when applicable) : X-Y
(code and shade number for utraviolet filters -EN170):2-Y
(code and shade number for utraviolet filters with good color recognition - EN170) : 2C-Y
(code and shade number for sunglare filters for industrial use - EN172) : 5-Y
Identification of the manufacturer : PW
Optical class : 1
Symbol for mechanical strength : F/B/FT/BT
Resistance to surface damage by fine particles (optional): K
Resistance to fogging of oculars (optional) : N
Compliance with EU legislation: CE
FRAME MARKING:
Identification of the manufacturer : PW
The number of standard : EN166
Field of use - Liquid splash / Dust particle / Gases & fine dust : 3/4/ 5 (optional)
Symbol for resistance to high speed particles / extremes of temperatures : F/B/FT/BT
Compliance with EU legislation: CE
Compliance with UK Conformity Assessment: UKCA
WARNING
Goods should be checked before each use. Under normal storage and usage according to user information, this product provides adequate protection for 1 year.
Complete set eyewear must be disposed after become scratch, broken, and brittle. If the symbol F, B and A are not common to both ocular and frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye protectors.
The material, when in contact with skin may cause allergic reaction to susceptible individuals
Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer
If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature These products includes a UV-protection filter and sunglare filters; contact your local dealer to identify the appropriate scale number for your needs. Ensure good visibility when in use by keeping the lens of the eyewear clean as described above.
No accessories nor spare parts available

SYMBOL FOR FIELDS OF USE:

Code	Designation	Description of the field of use
None	Basic	Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation.
3	Liquids	Liquid (droplets or splashes)
4	Large dust particles	Dust with a particle size of > 5μm
5	Gas and fine dust particles	Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5μm
8	Short circuit electric arc	Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration of hot solids

Code	Mechanical strength requirements	
S	Increased robustness	22mm steel ball(43g) at speed5.1 m/s
F	Low energy impact	6mm steel ball(0.86g) at speed 45 m/s
B	Medium energy impact	6mm steel ball (0.86g) at speed 120 m/s
A	High energy impact	6mm steel ball(0.86g)at speed 190 m/s
FT	Low energy impact at extreme temperatures	-5°C / +55°C
BT	Medium energy impact at extreme temperatures	-5°C / +55°C

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

MODEL	OCULAR MARKING:	FRAME MARKING	APPLICABLE STANDARD
PB32 Clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 170
PB32 Smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 172
PG66	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 170
PR03 Clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 170
PR03 Smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 172
PR12 Clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 170
PR12 Smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 172
PR32 Clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 170
PR32 Smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 172
PS14 Clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 170
PS14 Smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166, EN 172
PS20 clear	2C-1.2 PW 1 FT KN CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN166, EN170
PS20 smoke	5-3.1 PW 1 FT KN CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN166, EN172
PS22 clear (Vented frame)	2C-1.2 PW 1 9 BT KN CE	PW EN166 3 4 9 BT CE UKCA	EN166, EN170
PS32 clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN170
PS32 smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN 172
PS32 amber	2-1.2 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN170
PS32 mirror	5-1.7 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN 172
PS66 clear (vented frame)	2C-1.2 PW 1 BT 9 K N CE	PW EN 166 3 4 9 BT CE UKCA	EN 166, EN 170
PS67 clear (unvented frame)	2C-1.2 PW 1 BT 9 K N CE	PW EN 166 3 4 5 9 BT CE UKCA	EN 166, EN 170
PW14 clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE	EN166 EN170
PW14 Smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE	EN166, EN172
PW32 clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN170
PW32 smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN 172
PW32 amber	2-1.2 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN170
PW32 mirror	5-1.7 PW 1 FT CE	PW EN166 FT CE UKCA	EN 166, EN 172
PW38 clear	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE UKCA	EN 166, EN 170
PW38 smoke	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE UKCA	EN 166, EN 172

Notified body having issued EU certification:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland NB 0598
Approved body having issued UKCA certification:
SGS UK Ltd, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire,CH65 3EN, UK AB 0120

PORTWEST®

USER INFORMATION

SAFETY EYEWEAR

CE UKCA EN166 EN170 EN172

161USP

MANUFACTURER

PORTWEST®
Portwest, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland
Download declaration of conformity @ ***www.portwest.com/declarations***

PL OKULARY OCHRONNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Wszywka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszywkach oraz w Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz z zasadniczymi wymaganiami Normy EN166:2001 (oraz EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Należy składować w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego. Ten środek ochrony oczu powinien być przewożony w sposób ostrożny i w jego oryginalnym opakowaniu. Nie należy dopuścić do uderzenia lub upadku ciężkich przedmiotów na ten ochronnik. Szybki należy regularnie czyścić wodą z mydłem i dobrze wypłukać. Suszenie przy pomocy delikatnej tkaniny. Nie należy czyścić na sucho, ani używać środków ściernych. Należy regularnie dezynfekować przy pomocy domowych lub medycznych środków dezynfekcyjnych, a następnie dokładnie spłukać.
Oznakowanie na okularze:
Numer skali (gdy ma zastosowanie) : X-Y
(kod i numer skali dla filtrów ultrafioletowych – EN170) : 2-Y
(kod i numer skali dla filtrów ultrafioletowych z dobrym rozpoznawaniem kolorów – EN170) : 2C-Y
(kod i numer skali dla filtrów przeciwsłonecznych do stosowania w przemyśle – EN172) : 5-Y
Identyfikacja Producenta : PW
Klasa optyczna : 1
Symbol odporności mechanicznej : F/B/FT/BT
Odporność na uszkodzenie powierzchni przed drobne cząstki (opcjonalna) : K
Odporność na zaparowanie okulara (opcjonalna) : N
Zgodność z przepisami UE: CE
OZNAKOWANIE NA OPRAWCE:
Identyfikacja Producenta : PW
Numer Normy : EN166
Przeznaczenie – Odpryski ciekłe / Cząstki pyłów / Gazy i cząstki drobne: 3/4/5 (opcjonalnie)
Symbol dla ochrony przed uderzeniem / temperatury ekstremalne : F/B/FT/FB
Zgodność z przepisami UE: CE
Zgodność z brytyjską oceną zgodności: UKCA
OSTRZEŻENIA
Ten produkt należy sprawdzić przed każdym użyciem. Ten produkt oferuje odpowiednią ochronę przez okres 1 roku pod warunkiem, że był używany i składowany zgodnie z tą Instrukcją.
Ten produkt winien zostać natychmiast wycofany z użytkowania i zutylizowany w przypadku stwierdzenia pęknięcia, złamania lub skruszenia. Jeżeli symbole F, B oraz A nie są takie na same na szybce i oprawce należy przyjąć, że niższy z podanych poziomów ochrony jest poziomem ochrony dla całego zestawu. Oprawka może spowodować podrażnienia alergiczne u osób wrażliwych w czasie kontaktu ze skórą Środki ochrony oczu przed cząstkami o wysokiej prędkości noszone na standardowych okularach korekcyjnych mogą spowodować przeniesienie uderzenia i zagrożenie dla wzroku użytkownika Jeżeli zachodzi konieczność ochrony przed cząstkami o wysokiej prędkości w ekstremalnych temperaturach, należy wtedy zastosować ochronnik oczu oznakowany literą T zaraz po literze oznaczającej poziom ochrony przed uderzeniem, na przykład FT, BT lub AT. Jeżeli po literze oznaczającej poziom ochrony przed uderzeniem nie występuje litera T, to ochronnik oczu może być używany do ochrony przed cząstkami o wysokiej prędkości jedynie w temperaturze pokojowej. Ten produkt posiada filtr chroniący przed promieniowaniem UV oraz filtr chroniący przed światłem słonecznym; w celu zidentyfikowania właściwego poziomy ochrony należy skontaktować się z Przedstawicielem Producenta. Zapewnij dobrą widoczność podczas użytkowania, utrzymując soczewki okularów w czystości, jak opisano powyżej. Do tego produktu nie są są dostępne akcesoria ani części zamienne

SYMBOL PRZEZNACZENIA:

Kod	Przeznaczenie	Opis pola zastosowania
Żaden	Podstawowe	Nieokreślone zagrożenia mechaniczne oraz zagrożenia związane z promieniowaniem ultrafioletowym, widzialnym, podczerwonym i słonecznym.
3	Ciecze	Ciecze (krople lub odpryski)
4	Duże cząstki pyłów	Pył o wielkości cząstek > 5μm
5	Gaz i małe cząstki pyłów	Gazy, opary, spraye, dym i pył o wielkości cząstek < 5μm
8	Krótkotrwały łuk elektryczny	Łuk elektryczny jest powodowany przez krótkie zwarcie w urządzeniach elektrycznych
9	Stopiony metal i gorące cząstki stałe	Odpryski stopionego metalu i penetracja przez gorące cząstki

Kod	Wymagania odnośnie właściwości mechanicznych	
S	Podwyższona odporność	22mm Stalowa piłka(43g) z prędkością5.1 m/s
F	Uderzenie o niskiej energii	6mm Stalowa piłka(0.86g) z prędkością 45 m/s
B	Uderzenie o średniej energii	6mm Stalowa piłka (0.86g) z prędkością 120 m/s
A	Uderzenie o wysokiej energii	6mm Stalowa piłka(0.86g)z prędkością 190 m/s
FT	Uderzenie o niskiej energii w ekstremalnych temperaturach	-5°C / +55°C
BT	Uderzenie o średniej energii w ekstremalnych temperaturach	-5°C / +55°C

Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES PROTECCION DE LOS OJOS

INFORMACION AL USUARIO
Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y los requisitos generales de la norma EN166:2001 (y EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Almacenar los protectores oculares en una zona seca a temperatura ambiente y protegidos de la luz solar. Los protectores oculares deben ser transportados con precaución, en el interior de su envase original. Evite golpes y caídas de objetos pesados sobre los protectores oculares.
Las lentes se lavarán o enjuagarán con agua jabonosa regularmente. Séquelas con un paño suave. No las limpie nunca estando secas ni utilice abrasivos. Desinfectelos regularmente usando un desinfectante médico o doméstico y enjuague concienzudamente.
Marcado del ocular:
Número (si es aplicable): X-Y
(código y número para filtros ultravioleta - EN170): 2-Y
(código y número para filtros ultravioleta con buen reconocimiento del color - EN170): 2C-Y
(código y número para filtros solares de uso industrial - EN172): 5-Y
Identificación del fabricante: PW
Clase óptica: 1
Símbolo de resistencia mecánica: F/B/FT/BT
Resistencia al daño en la superficie por partículas finas (opcional): K
Resistencia al empañamiento de los oculares (opcional): N
Cumplimiento de la legislación de la UE: CE
MARCADO DEL MARCO:
Identificación del fabricante: PW
Número de la norma: EN166
Campo de aplicación - Salpicaduras de líquidos/Partículas de polvo/Gases y polvos finos: 3/4/5 (opcional)
Símbolo para impactos/temperaturas extremas: F/B/FT/BT
Cumplimiento de la legislación de la UE: CE
Cumplimiento de la evaluación de conformidad del Reino Unido: UKCA
ADVERTENCIA
Los productos se deben inspeccionar antes de cada utilización. En condiciones normales de uso y almacenaje, de acuerdo con la información al usuario, este producto proporciona una protección adecuada durante 1 año.
El protector ocular completo deberá desecharse si se raya, rompe o se vuelve quebradizo. Si los símbolos F, B y A no son comunes a ambos, ocular y marco, entonces se asignará al protector ocular completo el nivel menor. El marco, cuando está en contacto con la piel, puede ocasionar reacciones alérgicas a personas propensas. Los protectores oculares contra partículas a gran velocidad, utilizados sobre gafas ópticas normales pueden transmitir los impactos, creando así, un riesgo para el usuario. Si se requiere protección contra partículas a alta velocidad a temperaturas extremas, entonces el protector seleccionado deberá estar marcado con la letra T inmediatamente después de la letra correspondiente al impacto, por ejemplo: FT, BT o AT. Si la letra de impacto no estuviera seguida de la letra T, entonces el protector ocular solamente deberá ser usado contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente. Estos productos incluyen un filtro de protección UV y filtros solares. Contacte con su distribuidor local para identificar el número de escala adecuado que necesita. Asegure una buena visibilidad cuando esté en uso manteniendo el ocular limpio como se describe anteriormente.
No hay disponibles ni accesorios ni repuestos.

SÍMBOLO PARA LOS CAMPOS DE APLICACIONES

Código	Designación	Descripción del campo de aplicación
Ninguno	Básico	Riesgos mecánicos sin especificar y riesgos provenientes de radiaciones solar, infrarroja visible y ultravioleta.
3	Líquidos	Líquidos (gotas o salpicaduras)
4	Grandes partículas de polvo	Polvo con tamaño de partícula >5μm
5	Gases y partículas finas de polvo	Gases, vapores, rociadas, humos y polvo con un tamaño de partícula >5μm
8	Arco eléctrico de corto-circuito	Arco eléctrico debido a cortocircuito en equipo eléctrico
9	Metales fundidos y sólidos calientes	Salpicadura de metal fundido y penetración de sólidos calientes

Código	Requisitos de resistencias mecánicas	
S	Solidez aumentada	22mm bola de acero(43g) a velocidad5.1 m/s
F	Impactos de baja energía	6mm bola de acero(0.86g) a velocidad 45 m/s
B	Impactos de media energía	6mm bola de acero (0.86g) a velocidad 120 m/s
A	Impactos de alta energía	6mm bola de acero(0.86g)a velocidad 190 m/s
FT	Impactos de baja energía a temperaturas extremas	-5°C / +55°C
BT	Impactos de media energía a temperaturas extremas	-5°C / +55°C

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

IT OCCHIALI DI SICUREZZA

FOGLIETTO ILLUSTRATTIVO
Fare riferimento all'etichetta / ai contrassegni del prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sulle informazioni dell'utente di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425 e ai requisiti generali della normativa EN166:2001 (e delle norme EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001).
Conservare gli occhiali in luogo asciutto ed al riparo dai raggi del sole. L'occhiale deve essere trasportato con precauzione, all'interno del suo imballo originale. Evitate gli urti e la caduta di oggetti pesanti sugli occhiali. Le lenti dovranno essere pulite regolarmente. Esse non devono essere mai pulite a secco, ma sempre sotto un rubinetto d'acqua corrente con detergenti delicati.
Marcatura lenti:
Numero della graduazione (ove applicabile): X-Y
(codice e numero di gradazione per i filtri ultravioletti - EN170) : 2-Y
(codice e numero di gradazione per i filtri ultravioletti con buon riconoscimento colori - EN170) : 2C-Y
(codice e numero di gradazione per i filtri solari ad uso industriale - EN172) : 5-Y
Identificazione del Fabbricante : PW
Classe Ottica : 1
Simbolo della resistenza meccanica : F/B/FT/BT
Resistenza al deterioramento di superfici causato da particelle fini (optional): K
Resistenza al all'appannamento delle lenti (optional) : N
Conformità alla legislazione UE: CE
MARCATURA MONTATURA:
Identificazione del Fabbricante : PW
Numero della norma di riferimento : EN166
Campo di Utilizzo- spruzzi di liquidi / particelle di polvere / Gas e particelle sottili : 3/4/ 5 (optional)
Simbolo per la resistenza all'impatto/ Impatto a temperature estreme : F/B/FT/BT
Conformità alla legislazione UE: CE
Conformità alla valutazione di conformità del Regno Unito: UKCA
ATTENZIONE
I dispositivi di protezione oculare devono essere controllati prima di ogni utilizzo. In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo, secondo le informazioni contenute in questo foglio illustrativo, questo dispositivo garantisce protezione adeguata per 1 anno.
Il dispositivo deve essere gettato e sostituito se si rompe o si fragilizza. Se il simbolo F, B e A non sono comuni a oculare e montatura, allora è il livello più basso che sarà assegnato al dispositivo completo. La montatura, a contatto con la pelle può causare reazioni allergiche nei soggetti sensibili. Protettori dell'occhio contro particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali da vista standard possono trasmettere l'impatto, creando così un pericolo per chi li indossa. Se è richiesta una protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme il protettore oculare selezionato deve essere contrassegnato con la lettera T subito dopo la lettera che identifica il livello di impatto, cioè FT, BT o AT. Se la lettera che identifica l'impatto non è seguita dalla lettera T, il dispositivo può essere usato solo contro particelle ad alta velocità a temperatura ambiente. Questo prodotto potrebbe includere filtri di protezione UV o solari; contattate il vostro distributore locale per maggiori informazioni sul filtro più appropriato alle vostre esigenze. Garantire una buona visibilità durante l'uso mantenendo pulita la lente degli occhiali come descritto sopra.
Non sono disponibili accessori o parti di ricambio

SIMBOLO DEL CAMPO DI UTILIZZO:

Codice	Designazione	Descrizione del campo di utilizzo
Nessuno	Basico	Rischi meccanici non specifici e rischi derivanti da radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari.
3	Liquidi	Liquidi (gocce o schizzi)
4	Grosse di particelle di polvere	Polvere con particelle di diametro > 5μm
5	Gas e particelle sottili di polvere	Gas, Vapori, Spary, Fumi e polveri con particelle di diametro < 5μm
8	Arco elettrico di cortocircuito	Arco elettrico dovuto ad un cortocircuito in apparecchiature elettriche
9	Metallo fuso e solidi caldi	Schizzi di metalli in fusione e penetrazione di solidi caldi

Codice	Requisiti di resistenza meccanica	
S	Solidità rinforzata	22mm palla d'acciaio(43g) a velocità5.1 m/s
F	Solidità a debole energia (Ø 6 mm / 45 m/s)	6mm palla d'acciaio(0.86g) a velocità 45 m/s
B	Solidità a media energia (Ø 6 mm / 120 m/s)	6mm palla d'acciaio (0.86g) a velocità 120 m/s
A	Solidità ad elevata energia (Ø 6 mm / 190 m/s)	6mm palla d'acciaio(0.86g)a velocità 190 m/s
FT	Impatto a bassa energia a temperature estreme	-5°C / +55°C
BT	Impatto a media energia a temperature estreme	-5°C / +55°C

Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

DE AUGENSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG
Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett / den Kennzeichnungen. Es gelten nur die Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den Benutzerinformationen angezeigt werden. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. und den allgemeinen Anforderungen der Norm EN 166: 2001 (und EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Bewahren Sie die Brille in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur und geschützt vor Sonnenlicht auf.
Brillen müssen vorsorglich in ihrer Originalverpackung transportiert werden. Vermeiden Sie Stöße und Stürze durch schwere Gegenstände auf die Brille. die Gläser sind mit Seifenwasser zu reinigen oder regelmäßig zu waschen; Trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab. Reinigen Sie niemals trocken und verwenden Sie keine Scheuermittel. Desinfizieren Sie die Brille regelmäßig mit Haushalts- oder medizinischen Desinfektionsmittel und spülen sie gründlich nach.
Okulare Kennzeichnung:
Größennummer (falls anwendbar): X-Y
(Kode und Gradeinteilung für ultraviolette Filter - EN170) : 2-Y
(Kode und Gradeinteilung für ultraviolette Filter mit guter Farberkennung - EN170) :2C-Y
(Kode und Gradeinteilung für Sonnenschutz Filter im gewerblichen Gebrauch - EN172) : 5-Y
Kennzeichnung des Herstellers: PW
Optische Klasse : 1
Symbol für die mechanische Festigkeit: F/B/FT/BT
Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional) : K
Beständigkeit gegen Beschlagen der Gläser (Optional) : N
Konformität mit EU Gesetzgebung: CE
RAHMENKENNZEICHNUNG:
Kennzeichnung des Herstellers: PW
Die Nummer der Norm: EN166
Einsatzgebiet - Flüssigkeits Spritzer / Staubpartikel / Gase & Feinstaub: 3/4/5 (optional)
Symbol für Aufprall / extreme Temperaturen: F / B / FT / BT
Konformität mit EU Gesetzgebung: CE
Konformität mit der britischen Konformitätsbewertung: UKCA
WARNUNG
Artikel vor jedem Gebrauch überprüfen. Bei normaler Lagerung und Benutzung gemäß den Benutzerinformationen bietet dieses Produkt ausreichenden Schutz für 1 Jahr.
Die komplette Brille muß entsorgt werden, wenn Kratzer, gebrochene und spröde Teile festgestellt werden. Wenn das Symbol F, B und A nicht für das Glas und für den Rahmen gleich ist, dann gilt das niedrigere Level für die komplette Schutzbrille. Der Rahmen kann bei Berührung mit der Haut bei empfindliche Personen allergische Reaktionen auslösen Augenschutz gegen Hochgeschwindigkeits-Partikel die über Sichtbrillen getragen werden können Stöße übertragen, wodurch eine Gefahr für den Träger verursacht wird. Wenn ein Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte der ausgewählte Augenschutz unmittelbar nach dem Aufprall-Buchstaben, d.h. FT, BT oder AT mit dem Buchstaben T gekennzeichnet sein. Wenn dem Aufprall-Buchstaben nicht der Buchstabe T folgt, darf der Augenschutz nur für Hochgeschwindigkeits-Partikel bei Raumtemperatur verwendet werden. Diese Produkte enthalten UV-Schutzfilter und Sonnenschutzfilter; Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, um die entsprechende Schutzstärke für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Für gute Sicht, halten Sie die Okulare wie oben beschrieben sauber. Kein Zubehör und keine Ersatzteile verfügbar

SYMBOL FÜR DIE EINSATZGEBIETE:

Kode	Bezeichnung	Beschreibung der Einsatzgebiete
Keiner	Basis	Unspezifische mechanische Gefahren und Gefahren die durch ultraviolette, sichtbare, Infrarot- und Sonnenstrahlung entstehen.
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
4	Grosse Staubpartikel	Staub mit Partikelgröße von > 5μm
5	Gas- und Feinstaubpartikel	Gase, Dämpfe, Sprays, Rauch und Staub mit einer Partikelgröße <5μm
8	kurzer Lichtbogen	Störlichtbogen durch eine kurzzeitige (Fehl)Schaltung in Elektrogeräten
9	geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe	Spritzer von geschmolzenen Metall und Eindringung von heißen Feststoffen

Kode	Anforderungen für mechanische Belastbarkeit	
S	Erhöhte Stabilität	22mm Stahl Ball(43g) Bei Geschwindigkeit5.1 m/s
F	Aufprall mit niedriger Energie	6mm Stahl Ball(0.86g) Bei Geschwindigkeit 45 m/s
B	Aufprallmit mittlerer Energie	6mm Stahl Ball (0.86g) Bei Geschwindigkeit 120 m/s
A	Aufprall mit hher Energie	6mm Stahl Ball(0.86g)Bei Geschwindigkeit 190 m/s
FT	Aufprall mit niedriger Energie bei extremen Temperaturen	-5°C / +55°C
BT	Aufprallmit mittlerer Energie bei extremen Temperaturen	-5°C / +55°C

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

HU VÉDŐSZEMÜVEG

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szerepelő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az (EU) 2016/425 rendelet irányelv és az EN166:2001 (és EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001) szabvány követelményeinek.
Tárolja szemüveget száraz helyen, szobahőmérsékleten és napfénytől védett helyen. A terméket mindig az eredeti csomagolásban kell szállítani. Kerülje a beütődést és hogy nehéz tárgy ráessen. A lencsét szappanos vízzel kell tisztítani vagy öblítse rendszeresen. Törölje szárazra puha kendővel. Soha ne tisztítsa szárazon, kerülje a surlódást. Fertőtlenítse rendszeresen háztartási vagy egészségügyi fertőtlenítővel, utána öblítse le.
Lencse jelölés:
Skála szám (adott esetben): X-Y
(kód és skála szám ultraibolya szűrők - EN170): 2-Y (kód és skála szám ultraibolya szűrők, jó szín felismerés - EN170): 2C-Y
(kód és skála szám napfényszűrők ipari felhasználásra - EN172): 5-Y
Gyártó azonosítója: PW
Optikai osztály: 1
Mechanikai védelemre vonatkozó jelölések: F/B/FT/BT
Ellenállás finom részecskék által okozott felületi károsodás (opcionális): K
Párásodás elleni védelem (opcionális): N
EU jogszabályoknak való megfelelés: CE
KERET JELÖLÉS:
A gyártó azonosítója: PW
Szabványszám: EN166
Felhasználási terület: folyadék fröccsenés / porszemcsék / gáz és finom porok 3/4/ 5 (opcionális)
Behatások / extrém időjárási körülmények jelölése: F/B/FT/BT
EU jogszabályoknak való megfelelés: CE
Az Egyesült Királyság megfelelőségi értékelésének való megfelelés: UKCA
FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze a terméket minden használat előtt Normál tárolás és a használati utasítás szerinti használat esetén a termék 1 évig megfelelő védelmet nyújt
Karcolás vagy törés esetén cserélje le a teljes szemüveg szettet. Ha a lencsén és a száron nem azonosak az F, B, és A jelölések, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni. A keret bőrrel érintkezve allergiás reakciót okozhat az arra hajlamos egyéneknek. Nagy sebességű részecskék hatása esetén a normál szemüveg felett hordott védőszemüveg továbbítatja a hatásokat, ezáltal veszélyeztetve viselőjét. Ha nagy sebességű részecskék elleni védőszemüvegre magas hőmérséklet esetén van szükség, csak a T betűvel jelölt szemüvegek megfelelőek. PI, FT, BT vagy AT. Ha nincs a jelölésben T betű, akkor az a védőszemüveg csak szobahőmérsékleten nyújt optimális védelmet. Ezek a termékek UV-szűrővel és napfényszűrővel rendelkeznek. Konzultáljon a helyi forgalmazóval az Ön számára megfelelő skála számról. Használat közben biztosítsa a jó láthatóságot a szemüveg lencséjének tisztán tartásával a fent leírtak szerint. Alkatrészek és kiegészítők nem elérhetőek

A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK JELÖLÉSEI:

Kód	Meghatározás	Felhasználási terület leírása
Egyik sem	Alapvető	Az ultraibolya, az infravörös és a napsugárzás által okozott nem meghatározott

LV AIZSARGBRILLES

Lietotāja instrukcija
Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES) 2016/425 prasībām un
visparējām prasībām standarta EN166: 2001 (un EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Uzglabāt brilles sausā vietā istabas temperatūrā, un pasargāt no saules gaismas. Aizsargbrilles jāpārvērd ar piesardzību, iepakotas tās oriģinālajā iepakojumā. Izvairieties no triecieniem un kritieniem no smagiem objektiem uz brillēm.
Lēcas var tīrīt ar ziepjūdeni vai regulāri noskalot; Nosusināt ar mikstu drānu. Nekad netīriet sausas, nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus; Dezinficējiet regulāri izmantojot mājsaimniecības vai medicīnas dezinfekcijas līdzekļus.
MARĶĒJUMS
Mēroga numurs (ja piemērojams): X-Y
(Kods un mēroga nr ultravioletā starojuma filtriem - EN170): 2-Y
(Kods un skalas nr ultravioletā starojuma filtriem ar labu krāsas identifikāciju - EN170) 2C-Y
(Kods un mēroga nr pretapžilbināšanas filtriem - EN172): 5-Y
Ražotāja identifikācija: PW
Optiskā klase: 1
Simbols mehāniskai izturībai: F / B / FT / BT
Izturība pret virsmas bojājumiem, smalkajām daļiņām (pēc izvēles): K
Izturība pret aizsvīšanu (izvēles): N
Atbilstība ES likumdošanai: CE
RĀMJA MARĶĒJUMS:
Ražotāja identifikācija: PW
Atbilst standartam : EN166
Izmantošanai - Šķidrumu šļakatas / putekļu daļiņu / gāzes un smalkās daļiņas 3/4/5 (pēc izvēles)
Simbols treciennam / ekstremālās temperatūras: F / B / FT / BT
Atbilstība ES likumdošanai: CE
Atbilstība Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējumam: UKCA
BRĪDINĀJUMS
Preces jāpārbauda pirms katras lietošanas. Normālos uzglabāšanas un izmantošanas apstākļos, saskaņā ar lietotāja informāciju, šis produkts sniedz pilnu aizsardzību 1 gadu.
Brilles jāizmet, kad kļūst saskrāpētas, salauztas, vai trauslas. Ja simbols F, B un A nav kopīgs gan ačim un rāmim, tad tas ir zemāks līmenis, ko pieļāvušas ražotājuzņēmumi. Rāmis, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt alerģisku reakciju. Ācu aizsargi pret augstām ātruma daļiņām valkājot virs standarta optiskām brillēm var ietekmēt, tādējādi radot apdraudējumu lietotājam Ja ir nepieciešama aizsardzība pret augstām ātruma daļiņām ekstremālās temperatūras, tad izvēlēties acu aizsargs jāapzīmē ar burtu T uzreiz pēc ietekmes, t.i. FT, BT vai AT. Ja ietekmes burts nav seko burts T tad acu aizsargs drīkst izmantot tikai pret ātrgaitas daļiņām istabas temperatūrā. Šie produkti ietver UV-aizsardzības filtru un pretapžilbināšanas filtrus. Sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai noteiktu atbilstošo mēroga numuru jūsu vajadzībām. Nodrošināt labu redzamību lietošanas laikā, turot briļļu lēcu tīru, kā aprakstīts iepriekš.
Nav piederumi, rezerves daļas nav pieejamas.

IZMANTOŠANAS JOMAS:

Kods	Apzīmējums	Lietošanas jomas apraksts
Nav	Pamata	Nepreciežēti mehāniskie apdraudējumi un briesmas, kas rodas no ultravioletās, redzamās, infrasarkanās un saules starojuma.
3	Šķidrums	Šķidrums (pilieni vai šļakatas)
4	Lielas putekļu daļiņas	Putekļi ar daļiņu izmēru> 5μm
5	Gāzes un smalkas putekļu daļiņas	Gāzes, tvaiki, aerosoli, dūmi un putekļi ar daļiņu izmēru <5μm
8	Īsšķēguma elektriskais lauks	Elektriskā loka elektrisko iekārtu īssavienojums
9	Kausēts metāls	Izkausēta metāla šļakatas un karstu cietvielu iekļūšana

Kods:	Mehāniskās izturības prasības	
S	Uzlabots robustums	22mm tērauda lode(43g) ātrumā5.1 m/s
F	Zema trieciena ietekme	6mm tērauda lode(0.86g) ātrumā 45 m/s
B	Vidēja trieciena ietekme	6mm tērauda lode (0.86g) ātrumā 120 m/s
A	Augsta trieciena ietekme	6mm tērauda lode(0.86g)ātrumā 190 m/s
FT	Zema enerģijas ietekme ekstremālās temperatūrās	-5°C / +55°C
BT	Vidēja trieciena ietekme ekstremālās temperatūrās	-5°C / +55°C

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

HR ZAŠTITA ZA OČI

UPUTSTVA ZA KORISNIKA
Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative (EU) 2016/425 i općim zahtjevima norme EN166: 2001 (i EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Čuvati naočale na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi i zaštićene od sunčeve svjetlosti. Naočale se moraju transportirati uz dodatan oprez, u originalnoj ambalaži. Izbjegavati udarce i padove teških predmeta na naočale. Leće čistiti sapunicom ili redovito isprati; Sušiti mekom krpom. Nikada ne trljati krpom dok su suhe, niti upotrebljavati abrazivna sredstva; Dezinficirati redovito korišteći sredstva iz kućanstva ili medicine za dezinfekciju te temeljito isprati.
Oznake na okularu:
Broj lijestice (kada je primjenjivo) : X-Y
(broj koda i lijestice za ultraljubičaste filtere - EN170) : 2-Y
(broj koda i lijestice za ultraljubičaste filtere sa dobrim raspoznavanjem boja - EN170) : 2C - Y
(broj koda i lijestice za filtere protiv sunčevog bljeska za industrijsku uporabu - EN172) : 5-Y
Oznaka proizvođača : PW
Optička klasa : 1
Simbol za mehaničku snagu : F/B/FT/BT
Otpornost na oštećenja sitnim česticama na površini (opcionalno): K
Otpornost na zamagljivanje okulara (opcionalno): N
Usklađenost sa zakonodavstvom EU: CE

SIMBOL ZA PODRUČJE PRIMJENE:

Kod	Oznaka	Opis područja uporabe
Ništa	Osnovno	Neodređene mehaničke opasnosti i opasnosti koje proizlaze iz ultraljubičastog, vidljivog, infracrveno-crvenog i sunčevog zračenja.
3	Tekućine	Tekućina (kapljice ili prskanje)
4	Velike čestice prašine	Prašina s veličinom čestica > 5 μm
5	Plin i sitne čestice prašine	Plinovi, pare, prskanja, dim i prašina s veličinom čestica < 5 μm
8	Kratki spoj električnog luka	Električni luk uslijed kratkog spoja u električnoj opremi
9	Topljeni metal i vruće krute tvari	Prskanje rastaljenog metala i prodiranje vrućih krutih tvari

Kod	Zahtjevi mehaničke snage	
S	Povećana robusnost	22mm čelična kugla(43g) na brzinu5.1 m/s
F	Slab udarac	6mm čelična kugla(0.86g) na brzinu 45 m/s
B	Udarac srednje jačine	6mm čelična kugla (0.86g) ātrumā 120 m/s
A	Jak udarac	6mm čelična kugla(0.86g)na brzinu 190 m/s
FT	Slab udarac na ekstremnim temperaturama	-5°C / +55°C
BT	Udarac srednje jačine na ekstremnim temperaturama	-5°C / +55°C

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

DK SIKKERHEDS ØJENVÆRN

BRUGERVEJLEDNING
Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU) 2016/425 og med de generelle krav i standard EN166: 2001 (og EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Opbevar øjenværn i et tørt område ved stuetemperatur og beskyttet mod sollys. Øjenværn skal transporteres med forsigtighed, i sin originale emballage. Undgå stød og faldende genstande på udstyret. Linser skal altid rengøres med sæbevand eller skylles regelmæssigt; Tør med en blød klud. Brug aldrig slibemidler; Desinficer regelmæssigt med husstands eller medicinsk desinfektionsmiddel og skyl grundigt.
Mærkning på linse:
Skala nummer (hvis relevant): X-Y
(Kode og skala nr for ultraviolette filtre - EN170): 2-Y
(Kode og skala nr for ultraviolette filtre med god farve genkendelse - EN170): 2C-Y
(Kode og skala nr for Solbeskyttelsesfiltre til industriel brug - EN172): 5-Y
ID af producent: PW
Optisk klasse: 1
Symbol for mekanisk styrke: F/B/FT/BT
Resistens for overflade skader af fine partikler (valgfrit): K
Resistens over for dug af okularer (valgfrit): N
Overholdelse af EU-lovgivning: CE
MÆRKING AF STEL:
ID af producent: PW
Standard: EN166
Anvendelsesområde: Stænk, Faste partikler, Dampe: 3/4/5 (valgfrit)
Symbol for slag / temperatur: F/B/FT/BT
Overholdelse af EU-lovgivning: CE
Overholdelse af UK overensstemmelsesvurdering: UKCA
ADVARSEL
Produkt bør kontrolleres før hver brug. Under normale opbevaringsforhold og brug i henhold til brugeroplysninger, yder dette produkt tilstrækkelig beskyttelse i 1 år.
Komplet sæt briller skal bortskaffes hvis det er blevet ridset, gået i stykker eller blevet skævt. Hvis symbolet F, B og A er ikke fælles for både okular og ramme, så er det det lavere niveau, som skal henføres til de fuldstændige øjenværn. Rammen, når den er i kontakt med huden kan forårsage allergisk reaktion over for modtagelige individer Øjenværn med høj hastigheds partikler bæres over standard korrigerende briller, kan udgøre en fare for brugeren. Hvis beskyttelse mod højhastigheds partikler ved ekstreme temperaturer er påkrævet, bør det valgte øjenværnet være mærket med bogstavet T umiddelbart efter bogstavet for slag. dvs. FT, BT eller AT. Hvis bogstavet for slag ikke er efterfulgt af bogstavet T, må øjenværnet kun anvendes mod høje hastigheds partikler ved stuetemperatur Disse produkter indeholder et UV-beskyttelse filter og Solbeskyttelsesfiltre; kontakt din lokale forhandler for at identificere det passende nummer til dit behov. Sørg for god synlighed under brug ved at holde brillens linse ren som beskrevet ovenfor. Ingen tilbehør eller reservedele

SYMBOLER FOR ANVENDELSE:

Kode	Betegnelse	Beskrivelse af anvendelsesområdet
Ingen	Grundlæggende	Uspecificerede mekaniske farer og farer som følge af ultraviolet, synlig, infrarød og solstråling.
3	Vasker	Væske (dråber eller stænk)
4	Store faste partikler	Støv med en partikelstørrelse på> 5μm
5	Dampe og små faste partikler	Gasser, dampe, sprayer, tåge og støv med en partikelstørrelse <5μm
8	Kortslutning	Elektrisk Lysbue grundet kortslutning i elektrisk udstyr
9	Smeltet metal og varme partikler	Stænk af smeltet metal og gennemtrængning af varme faste stoffer

Kode	Mekaniske styrkekrav	
S	Øget robusthed	22mm stålkugle(43g) i fart5.1 m/s
F	Lav slagenergi	6mm stålkugle(0.86g) i fart 45 m/s
B	Medium slagenergi	6mm stålkugle (0.86g) i fart 120 m/s
A	Høj slagenergi	6mm stålkugle(0.86g)i fart 190 m/s
FT	Lav slagenergi ved ekstreme temperaturer	-5°C / +55°C
BT	Medium slagenergi ved ekstreme temperaturer	-5°C / +55°C

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

AR نظارات السلامة

:علامة الإطار
تحديد الشركة المصنعة: PW
رقم المعيار: EN166
مجال الاستخدام - زذاذ السوائل / جزيئات الغبار / الغازات والغبار (الدقيق): 3/4/5 (اختياري
:رمز مقاومة الجسيمات عالية السرعة / درجات الحرارة القصوى F/B/FT/BT
CE :التوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي
UKCA :التوافق مع تقييم المطابقة في المملكة المتحدة
تحذير
يجب فحص المنتج قبل كل استخدام. في ظل ظروف التخزين والاستخدام العادية وفقًا لمعلومات المستخدم، يوفر هذا المنتج حماية كافية لمدة عام واحد
يجب التخلص من النظارات الكاملة بعد تعرضها للخدش أو الكسر أو مشاركة بين العدسات والإطار. A و B و F أو الهشاشة. إذا لم تكن الرموز الفوق تعيين المستوى الأدنى لواقيات العين الكاملة
قد تسبب المادة، عند ملامستها للجلد، رد فعل تحسسي للأشخاص الحساسين
قد تنقل واقيات العين ضد الجسيمات عالية السرعة التي يتم ارتداؤها فوق النظارات الطبية القياسية الصدمات، مما يشكل خطرًا على مرتديها إذا كانت الحماية ضد الجسيمات عالية السرعة في درجات الحرارة على واقي العين المختار T القصوى مطلوبة. فيجب وضع علامة الحرف إذا لم يتبع حرف .AT. أو BT أو FT مباشرة بعد حرف الصدمة، أي فيجب استخدام واقي العين فقط ضد الجسيمات .T الصدمة الحرف عالية السرعة في درجة حرارة الغرفة. تشتمل هذه المنتجات على مرشح للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومرشحات للضوء الشديد؛ اتصل بالموزع المحلي لتحديد الرقم المناسب لاحتياجاتك. تأكد من الرؤية الجيدة عند الاستخدام عن طريق الحفاظ على نظافة عدسات النظارات .كما هو موضح أعلاه
لا توقع أي ملحقات أو قطع غيار

معلومات المستخدم
يرجى الرجوع إلى ملصق/علامات المنتج للحصول على معلومات تفصيلية عن المعايير المطابقة. لا تسري سوى المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه. تتوافق جميع هذه المنتجات مع متطلبات اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 ولائحة معدات الحماية الشخصية (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 كما تم إدخالها في قانون المملكة المتحدة وتعديلاتها) EN170:2002 و EN166:2001 والمتطلبات العامة للمعايير EN172:1994+A1:2000+A2:2001.
Produkt bør kontrolleres før hver brug. Under normale opbevaringsforhold og brug i henhold til brugeroplysninger, yder dette produkt tilstrækkelig beskyttelse i 1 år.
Komplet sæt briller skal bortskaffes hvis det er blevet ridset, gået i stykker eller blevet skævt. Hvis symbolet F, B og A er ikke fælles for både okular og ramme, så er det det lavere niveau, som skal henføres til de fuldstændige øjenværn. Rammen, når den er i kontakt med huden kan forårsage allergisk reaktion over for modtagelige individer Øjenværn med høj hastigheds partikler bæres over standard korrigerende briller, kan udgøre en fare for brugeren. Hvis beskyttelse mod højhastigheds partikler ved ekstreme temperaturer er påkrævet, bør det valgte øjenværnet være mærket med bogstavet T umiddelbart efter bogstavet for slag. dvs. FT, BT eller AT. Hvis bogstavet for slag ikke er efterfulgt af bogstavet T, må øjenværnet kun anvendes mod høje hastigheds partikler ved stuetemperatur Disse produkter indeholder et UV-beskyttelse filter og Solbeskyttelsesfiltre; kontakt din lokale forhandler for at identificere det passende nummer til dit behov. Sørg for god synlighed under brug ved at holde brillens linse ren som beskrevet ovenfor. Ingen tilbehør eller reservedele

:رمز مجالات الاستخدام

وصف مجال الاستخدام	التسمية	الرمز
مخاطر ميكانيكية غير محددة ومخاطر ناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء والأشعة الشمسية	أساسي	لا شيء
السوائل (قطرات أو رذاذ	السوائل	
غبار بحجم جزيئات > 5 ميكرومتر	جزيئات الغبار الكبيرة	
غازات وأبخرة ورذاذ ودخان وغبار بحجم جزيئات < 5 ميكرومتر	الغاز وجزيئات الغبار الدقيقة	5
قوس كهربائي ناتج عن قصر في الدائرة الكهربائية في المعدات الكهربائية	قوس كهربائي قصير الدائرة	8
رذاذ المعدن المنصهر واختراق المواد الصلبة الساخنة	المعادن المنصهرة والمواد الصلبة الساخنة	9

متطلبات القوة الميكانيكية	الرمز
زيادة المتانة	S
تأثير منخفض على الطاقة	F
تأثير متوسط على الطاقة	B
تأثير عال على الطاقة	A
تأثير منخفض على الطاقة في درجات الحرارة القصوى	FT
تأثير متوسط على الطاقة في درجات الحرارة القصوى	BT

كرة فولاذية 22 مم (43 جم) بسرعة 5.1 م/ث	S
كرة فولاذية 6 مم (0.86 جم) بسرعة 45 م/ث	F
كرة فولاذية 6 مم (0.86 جم) بسرعة 120 م/ث	B
كرة فولاذية 6 مم (0.86 جم) بسرعة 190 م/ث	A
درجة مئوية / +55 درجة مئوية -5	FT
درجة مئوية / +55 درجة مئوية -5	BT

@ www.portwest.com/declarations تنزيل إعلان المطابقة

SI ZAŠČITA ZA OČI

PODATKI ZA UPORABNIKE
Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.in s splošnimi zahtevami standarda EN 166:2001 (in EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Očala hranite v suhem prostoru, pri sobni temperaturi in zaščitena pred sončno svetlobo. Očala je treba prevažati previdno, v originalni embalaži. Izogibajte se udarcem in padcem težkih predmetov na očala. Leče je treba čistiti z milnico ali redno izpirati; Obrišite z mehko krpo. Nikoli jih ne čistite, ko so suha in ne uporabljajte jedkih snovi; Redno razkužujte z uporabo gospodinjskega ali medicinskega razkužila in temeljito sperite.
Področje uporabe - pljusk tekočin/prašni delci/plini in fin prah 3/4/5 (opcijsko)
Simbol za udarce/skrajne temperature: F/B/FT/BT
Skladnost z zakonodajo EU: CE
Skladnost z oceno skladnosti Združenega kraljestva: UKCA
POZOR
Blago je potrebno preveriti pred vsako uporabo. Pri normalnem skladiščenju in uporabi, v skladu z navodili za uporabnika, ta izdelek zagotavlja ustrezno zaščito za 1 leto.
Komplet očal je treba zavreči, ko so opraskana, zdrobljena ali postanejo krhka. Če simboli F,B in A niso enaki tako na vizirju kot tudi okvirju, potem se uporablja nižja stopnja za popolno zaščito oči. Kadar je okvir v stiku s kožo lahko povzroči alergično reakcijo, pri občutljivih posameznikih Če se zaščita za oči, pred delci z visoko hitrostjo, nosi preko standardnih očal za vid, lahko prenese udarce, kar povzroči nevarnost za uporabnika Če je potrebna zaščita pred delci visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah, mora biti zaščita za oči označena s črko T, takoj za črko udarca, tj FT, BT ali AT. Če črki udarca ne sledi črka T, potem se naj zaščita za oči, pred delci visoke hitrosti, uporablja le pri sobni temperaturi. Ti izdelki vključujejo filter za UV-zaščito in sončne filtre; Za vaše potrebe se obrnite na lokalnega prodajalca, za določitev ustreznega številka lestvice.
Poskrbite za dobro vidljivost med uporabo tako, da vzdržujete leče očal čisto, kot je opisano zgoraj. Nobeni dodatki ali nadomestni deli niso na voljo

OZNAKE NA OKULARJU:
Številka lestvice (kadar je to možno) X-Y
(Številka kode in lestvice za ultravijolične filtre-EN170):2-Y
(Številka kode in lestvice za ultravijolične filtre z dobro prepoznavnostjo barv-EN170):2C-Y
(Številka kode in lestvice sončnih filtrov za individualno uporabo-EN172):5-Y
Oznaka proizvajalca: PW
Optični razred: 1
Simbol za mehanično moč: F/B/FT/BT
Odpornost na površinsko škodo pred finimi delci(opcijsko): K
Odpornost proti meglenju okularjev (opcijsko): N
Skladnost z zakonodajo EU: CE

OZNAKA OKVIRJEV:
Oznaka proizvajalca: PW
Številka standarda: EN166

SIMBOL ZA PODROČJE UPORABE:

Koda	Oznaka	Opis področja uporabe
nič	Osnovna	Nepoznane mehanske nevarnosti in nevarnosti ki izhajajo iz ultravijoličnega, vidnega, infrardečega in sončnega sevanja.
3	Tekočine	Tekočina (kapljice ali pljuski)
4	Veliki prašni delci	Prah z velikostjo delcev> 5 μm
5	Plin in fini prašni delci	Plini, hlapi, spreji, dim in prah z velikostjo delcev < 5 μm
8	kratki stik električnega obloka	Električni oblok zaradi kratkega stika na električnih napravah
9	stopljene kovine in vroče trde snovi	Brizgi staljene kovine in penetracija vročih trdnih snovi

Koda	Zahteve mehanske moči	
S	Povečana robustnost	22mm jeklena krogla(43g) pri hitrosti5.1 m/s
F	Udarec z malo energije	6mm jeklena krogla(0.86g) pri hitrosti 45 m/s
B	Udarec s srednjo energijo	6mm jeklena krogla (0.86g) pri hitrosti 120 m/s
A	Udarec z veliko energije	6mm jeklena krogla(0.86g)pri hitrosti 190 m/s
FT	Udarec z malo energije pri ekstremnih temperaturah	-5°C / +55°C
BT	Udarec s srednjo energijo pri ekstremnih temperaturah	-5°C / +55°C

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

SE SKYDDSGLASÖGON

ANVÄNDAR INFORMATION
Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och med de allmänna kraven enligt standarden EN 166: 2001 (och EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Store glasögon i ett torrt område vid rumstemperatur och skyddad från solljus. Glasögon måste transporteras med försiktighet, i sin originalförpackning. Undvik stötar och fall av tunga föremål på glasögon.
Linser ska rengöras med tvålvatten eller skölj regelbundet; Torka med en mjuk trasa. Aldrig ren när torra eller använda slipmedel; Desinficera regelbundet med hjälp av hushåll eller medicinsk desinfektionsmedel och sköljas.
Okulär märkning:
Skala nummer (i förekommande fall): X-Y
(Kod och skala nr för utraviolet filter - EN170): 2-Y
(Kod och skala nr för utraviolet filter med god färgåtergivning - EN170): 2C-Y
(Kod och skala nr för solskyddsfilter för industriellt bruk - EN172): 5-Y
Identifiering av tillverkare: PW
Optisk klass: 1
Symbol för mekanisk hållfasthet: F / B / FT / BT
Resistens mot ytskador av fina partiklar (tillval): K
Resistens mot dimmigt av okular (tillval): N
Överensstämmelse med EU-lagstiftning: CE

SYMBOL ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Koda	Beteckning	Föreskrift fält för användning
Ingen	Grundläggande	Specifikation för skydd av skydd
3	vätskor	Vätska (Drop,och stänk)
4	Stora dammpartiklar	smuts som är storlek av 5 μm
5	Gas och fina dammpartiklar	Gaser, ångor, sprayer, rök och damm med en partikelstorlek <5μm
8	Kortslutning elektrisk ljusbåge	Elektrisk båge på grund av kortslutning i elektrisk utrustning
9	Smält metall och heta substanser	Stänk av smält metall och penetrering av heta fasta ämnen

Koda	Mekaniska hållfasthetskrav	
S	Ökad robusthet	22mm stål boll(43g) i fart5.1 m/s
F	Låg slagenergi	6mm stål boll(0.86g) i fart 45 m/s
B	Medium slagenergi	6mm stål boll (0.86g) i fart 120 m/s
A	Hög slagenergi	6mm stål boll(0.86g)i fart 190 m/s
FT	Låg energiförbrukning slag vid extrema temperaturer	-5°C / +55°C
BT	Medium slagenergi vid extrema temperaturer	-5°C / +55°C

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

AL SYZE MBROJTESE SIGURIE

MANUALI I PERDORIMIT
Referojuni etiketes se produktit per informacion te detajuar mbi standardet perkatese. Vlejnë vetem standardet dhe ikonat që shfaqen ne produktin dhe informacionin e perdoruesit me poshte. Te gjitha keto produkte jane ne perputhje me kerkesat e Rregullores (EU) 2016/425.dhe me kerkesat e pergjithshme te standartit EN166: 2001 (dhe EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
"Ruaji Syzet ne nje zone te thate me temperature dhome dhe strehuar nga reshet e diellit. Syzet duhet te transportohen me kujdes, brenda paketimit origjinal. Shmangni goditjet dhe vendojen e objekteve te renda te syzet.
Lentet duhet te pastrohen me uje me sapun apo shplarje me ujet; Thaji me nje lecke te bute. Asnjehere mos e pastro me lende gerryese ose ne te thate; Dezinfektoj rregullisht duke perdonur dezinfektues familjen ose mjekesore dhe tereisht shpelare."
Standarti i certifikuar: EN166
Mbrojtja Ndaj - Sperkatjeve te lengjeve/Grimcave te Pelhurit/Gazrat dhe pluhuri i imet: 3/4/5 (opsional)
Simboli i mbrojtjes ndaj goditjeve ne temperatura extreme: F/B/FT/BT
Pajtueshmëria me legjislacionin e BE-së: CE
Pajtueshmëria me Vlerësimin e Konformitetit në MB: UKCA
PARALAJMERIM
Mallrat duhet te kontrollohet para co perdorimi. Nen nujatjen dhe perdorimi i zakonshem, sipas manualit te perdorimit, ky produkt munduesen mbrojtje adekuate per 1 vit.
Syzet duhet te hidhen kur gervishen, thyen, ose behen te brishte. Nese simboli F, B dhe A nuk jane te njejte per lentet dhe skiletin, atehere eshte niveli me i ulet qe do te caktohet si niveli mbrojtes. Skileti, kur ne kontakt me lekuren mund te shkaktojne reaksion alergjik ndaj individe te prekshem Kur syzet mbrojtese jane nevoiten mbi syzeve optike dhe goditen me shpejtesi te larte nga grimcat mund te transmetoje forcen goditese, duke krijuar keshtu nje rrezik per perdoruesin Nese mbrojtja kunder grimcave me shpejtesi te larte ne ekstremet e temperatures eshte e nevojshme atehere syzet mbrojtese te zgjedhur duhet te shenohet me shkronjen T menjehere pas letres se ndikimit, dmth FT, BT ose AT. Nese shkronja mbrojtese nuk eshte i ndjekur nga shkronja T atehere syzet mbrojtese duhet te perdoren vetem kunder grimcave me shpejtesi te larte ne temperaturen e dhomes Keto produkte perfshijne nje filter UV-mbrojtje dhe filtra ndaj rrezeve te djellit; kontaktoni me tregtarin tuaj lokale per te identifikuar numrin e duhur shkalle per nevojat tuaja. Siguroni shikueshmëri të mirë kur përdoret duke i mbajtur thjerrëzat e syzeve të pastra siç përshkruhet më sipër.
Nuk ka pajisje dhe as pjese kembimi ne dispozicion

SIMBOLI I MBROJTJEVE NGA:

Kodi	Percaktim	Pershkrimi I Ambjentit te Punes
Asnje	Basik	Rrezeqet mekanike dhe rrezeqet qe krijohen nga rrezatimi ultravjollce, i dukshem, infra te kuqe dhe diellor te e paperckatuara
3	Lengje	Pikat ose Sperkatjet e Lengjeve
4	Grimca te Medha	Pluhur me grimca me madhesi > 5μm
5	Gaz dhe Pluhur i imet	Gazrat, avujte, sperkatjet, tym dhe pluhur me grimca me madhesi > 5μm
8	Harkut Elektrike	Harku Elektrike prodhuar nga lidhja e shkurter brenda pajisjeve elektrike.
9	Maetalit te Shkrire dhe grimcave te nzehta	Sperkatjet me metal te shkrire dhe penetrimi I sendeve te nxehta

Kodi	Kerkesat e Aftesive Mekanike	
S	Rritje te forteseise	22mm top çeliku(43g) me shpejtësi5.1 m/s
F	Goditje me intesitet te ulet	6mm top çeliku(0.86g) me shpejtësi 45 m/s
B	Goditje me intesitet mesatar	6mm top çeliku (0.86g) me shpejtësi 120 m/s
A	Goditje me intesitet te larte	6mm top çeliku(0.86g)me shpejtësi 190 m/s
FT	Goditje me intesitet te ulet ne temperatura extreme	-5°C / +55°C
BT	Goditje me intesitet mesatar ne temperatura extreme	-5°C / +55°C

Shkarko deklaraten e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

LT AKIŲ APSAUGA

NAUDOTOJO INFORMACIJA
Produkto etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka (EU) 2016/425 normatyvo reikalavimus ir bendruosius standarto EN166:2001 (ir EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001) reikalavimus.
Akių apsaugos priemones laikykite sausoje, apsaugotoje nuo saulės vietoje, kambario temperatūroje. Akių apsauga turi būti laikoma originaliojo pakuotėje. Venkite dėti sunkius daiktus ant akių apsaugos pakuotės. Linzes valykite muiluotu vandeniu, nusausinkite sausa Šluoste. Nenaudokite šiurkščių šluostės. Reguliariai dezinfekuokite medicinine dezinfekavimo ar namų apyvokos priemone.
ŽYMĖJIMAS ANT RĖMELIŲ
Gamintojo identifikacija:PW
Standarto numeris : EN166
Panaudojimas - skysčių tškalai / Dulkių dalelės / Dujos ir smulkios dulkės : 3/4/ 5 (pasirinktinai)
Poveikio simboliai / ekstremalios temperatūros : F/B/FT/BT
Atitiktis ES teisės aktams: CE
Atitiktis JK atitikties įvertinimui: UKCA
DĖMESIO
Prieš kiekvieną naudojimą prekės turi būti patikrintos. Normaliomis laikymo sąlygomis ir laikantis naudojimosi taisyklių, akių apsaugos laikas yra 1 metai.
Pilnas akių apsaugos komplektas, jei įbrėžtas, sulaužytas ar trapus, turi būti nebenaudojamas. Jei simbolių F, B ir A ant okuliaro ir rėmelių nėra, tai yra žemesnis apsaugos lygis, priskiriamas pilnai akių apsaugai. Jei rėmelis kontaktuoja su oda, jautriems darbuotojams gali sukelti alerginę reakciją. Akių protektoriai nuo didelio greičio dalelių, dėvimi ant medicininių akinių, gali perduoti poveikius, taip sukurdami pavojų darbuotojui. Jei reikalinga apsauga nuo didelio greičio dalelių ekstremaliose temperatūrose, pasirinkta akių apsauga turi būti žymima raide T po poveikį žyminčios raides, pvz. FT, BT ar AT. Jei po poveikį žyminčios raides nėra taides T, apsauga nuo didelio greičio dalelių turi būti naudojama kambario temperatūroje. Šie produktai turi UV apsaugos filtrą ir filtrus nuo saulės atspindžio. Susisiekite su savo tiekėju, kad pasirinktumėte tinkamos skalės numerį savo poreikiams. Užtikrinkite gerą matomumą, kai naudojate akinių lęšius švarius, kaip aprašyta aukščiau.
Atsarginių dalių ar aksesuarų nėra.

PANADOJIMO SIMBOLIAI:

Kodas	Paskirtis	Naudojimo srities aprašymas
Nėra	Pagrindinis	Nenurodyti mechaniniai pavojai ir pavojai susiję su ultravioletine matoma , infraraudonąja ir saulės radiacija.
3	Skysčiai	Skysčiai (lašai ir tškalai)
4	Didelės dulkių dalelės	Dulkių dalelytės > 5μm
5	Dujos ir smulkios dulkių dalelės	Dujos, garai, purškalai, dūmai ir dalelyčių dulkės > 5μm
8	Trumpos elektros grandinės iškrova	Elektros iškrova elektros įrenginyje dėl trumpo sujungimo
9	Lydyti metalai ir karštos kietos dalelės	Lydyto metalo tškalai ir kietųjų dalelių skvarba

Kodas	Mechaninės jėgos reikalavimai	
S	Padidintas stiprumas	22mm plieninis rutulys(43g) greičiu5.1 m/s
F	Silpnos energijos poveikis	6mm plieninis rutulys(0.86g) greičiu 45 m/s
B	Vidutiniškai stiprios energijos poveikis	6mm plieninis rutulys (0.86g) greičiu 120 m/s
A	Stiprios energijos poveikis	6mm plieninis rutulys(0.86g)greičiu 190 m/s
FT	Silpnos energijos poveikis ekstremaliose temeratūrose	-5°C / +55°C
BT	Vidutiniškai stiprios energijos poveikis ekstremaliose temeratūrose	-5°C / +55°C

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

RO OCHELARI PROTECTIE

INFORMATII UTILIZATOR
Cititi cu atentie eticheta produsului pentru informatii detaliate referitoare la standardele corespunzatoare. Sunt aplicabile doar standardele si pictogramele care apar atat pe produs: cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate acestea produse sunt in conformitate cu cerintele Regulamentului (EU) 2016/425: EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001.
Depozitati ochelarii intr- o zona uscata la temperatura camerei si protejati-vă de lumina soarelui. Ochelarii trebuie transportati cu precautie, în ambalajul original. Evitati socurile si căderile de obiecte grele pe ochelari.
Lentilele trebuie curăţate cu apă cu săpun sau dăţite regulat; Uscaţi cu o cârpă moale. Nu curăţaţi niciodată când uscaţi şi nu folosiţi materiale abrazive; Dezinfectaţi în mod regulat cu dezinfectanţi de uz casnic sau medical şi clătiţi temeinic.
MARCAJ OCULAR
Numar scala (daca este cazul) : X-Y
(cod si nr scala pentru filtre ultravioalete - EN170) : 2-Y
(cod si nr scala pentru filtre ultravioalete cu nuna recunoastere a culorii- - EN170) : 2C-Y
(cod si nr scala pentru filtre ochelari uz industrial - EN172) : 5-Y
Identificare producator: PW
Clasa optica:1
Simbol forta mecanica: F/B/FT/BT
Rezistenta suprafetei la deteriorare prin particule fine (optional): K
Rezistenta la aburile a ocularului (optional); N
Conformitate cu legislatia UE: CE
MARCAJE RAMA
Identificarea produc